

04-11-2025

תאריך הבדיקה: 04-11-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 5312

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
וועד בית אוסשקין 58	רמת השרון, אוסשקין 58	לימור שמואל

כמות גלאים	בקרת מבנה
9	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

המערכת אינה מגיבה להזרמת גז, אינה מפעילה את מפוחי העשן, מערכת המפוחים תקינה, המלצה להחליף את מערכת גלאי co+רכזת, תצא הצעת מחיר להחלפת מערכת, באישור הצעת המחיר תקוח מחיר הבדיקה באופן מלא.

מהנדס בודק

מספר 44592679

