

תאריך: 09-11-2023

מספר הזמנה: 1878

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
היי טאוור הרצליה	הילס הרצליה	יוסי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
60000	2.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איוורור	כמות מפותי יניקת עשן
2	48	7	20

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

המערכות שנבדקו

[illegible]

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

יש ליקויי בטיחות בלוח השמל ק1-2, פסי צבירה גלויים בחלק חסר איטום לוח באיזור כניסת הכבילה קומה 1- חסרים מסכי תצוגה של וסתי תדר בוסטר 2.30 לא פעל קומה 2- קיימות נורות סימון שרופות

31

דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

שם הבודק צחי

