

תאריך: 28-07-2025

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 0000

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

| שם לקוח        | שם פרויקט            | איש קשר     |
|----------------|----------------------|-------------|
| קבוצת יעיל נוע | מפעל -הרימון 15 שוהם | יעל         |
| שטח החניון     | גובה החניון במטר     | כמות מלפסים |
| 1000           | 7                    | 1           |

#### המערכות שנבדקו

| לוחות חשמל | כמות מפותי בוסטר | כמות מפותי איורור | כמות מפותי יניקת עשן |
|------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 2          | 0                | 0                 | 13                   |

#### ממצאי הבדיקה

| סוג הבדיקה                       | סטטוס   | הערות |
|----------------------------------|---------|-------|
| הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש  | לא תקין |       |
| פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל | לא תקין |       |
| הפעלה מפאנל כבאים                | לא תקין |       |
| כיוון סיבוב                      | לא תקין |       |
| כמויות החלפת אוויר בחניון        | לא תקין |       |
| תקינות מכנית                     | לא תקין |       |

המערכות שנבדקו

| שם מפוח | מיקום | מהירות אוויר (m/s) | ספיקה (m <sup>3</sup> /h) |
|---------|-------|--------------------|---------------------------|
|---------|-------|--------------------|---------------------------|

לסיכום

**אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.**

הערות לסיכום בדיקה:

מפוחים לא נכנסים לעבודה ולוח מפוחים לא תקין



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679