

11-05-2026

תאריך הבדיקה: 11-05-2026

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 5739

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
עד הגג ניהול ואחזקת מבנים	עד הגג תוף מירים הרצליה	יובל זרור

כמות גלאים	בקרת מבנה
100	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

יש לבצע היפוך פאזות במפוח הגג (שינוי כיוון סיבוב)

מהנדס בודק

מספר 44592679

