

13-05-2025

תאריך הבדיקה: 13-05-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4475

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
נרם חן גינת השרון בעמ	גינת השרון	משה

כמות גלאים	בקרת מבנה
18	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מפוח במינוס צתקול

מהנדס בודק

מספר 44592679

