

21-01-2026

תאריך הבדיקה: 21-01-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 4917

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
בית אפריקה ישראל ניהול בעמ	בית אפריקה יהוד, דרך החורש 4	0503223080

כמות גלאים	בקרת מבנה
15	לא קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים (מספר גלאי\מפלס):

מס' 10 מבוטל יש מתח לגלאי, תקול\מפלס 1
מס' 2 מנותק. מס' 4 לא עובד. מס' 8 לא עובד. הגלאים תקולים\מפלס 2

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

המערכת לא תקינה, יש לבצע החלפה /תיקון גלאים לא תקינים (המלצה להחליפם)

מהנדס בודק

מספר 44592679

