

16-07-2025

תאריך הבדיקה: 16-07-2025

הבודק : משה

מספר הזמנה : 4748

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
היטאואר ניהול- בלו	היטאואר בלו מתחם ב	4844

כמות גלאים	בקרת מבנה
34	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

קיימים 5 רגשים מנוטרלים יש לבדוק מול חברת בקרת המבנה מדוע אינם מוגדרים במערכת.

מהנדס בודק

מספר 44592679

