

12-04-2026

תאריך הבדיקה: 12-04-2026

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 0000

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
נציגות וועד בית העוגן 4	הרצליה, העוגן 4	כרמית אוחיון

כמות גלאים	בקרת מבנה
12	לא קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים (מספר גלאי\מפלס):

גלאי מס 4\מינוס 1

גלאי מס 6\מינוס 1

גלאי 10\מינוס 2

גלאי 9\מינוס 2

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

דגם הגלאים מאוד ישן וחיי מדף של מערכת סיאו היא בין 7-10 שנים תלוי באיכות השימור. במקרה הנ"ל לא ניתן למצוא גלאים מדגם זה ולא ניתן להבטיח שדגם אחר יתאים. בנוסף ייתכן ובהמשך הדרך יופעו עוד תקלות והכדאיות של תיקון המערכת יורדת לכאן ההמלצה שלי החלפת מערכת סיאו.

מהנדס בודק

מספר 44592679





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

