

31-05-2026

תאריך הבדיקה: 31-05-2026

הבודק : משה

מספר הזמנה : 6089

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
פרומול ניהול בית הפינה בע"מ	ראשון לציון, זדל 1	שחף אלסדווי

כמות גלאים	בקרת מבנה
30	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

הבקר לא תקין. המערכת נבדקה ויצא לא תקין

מהנדס בודק

מספר 44592679

