

-undefined-undefined

תאריך הבדיקה : -undefined-undefined

שם הבודק : משה

מספר הזמנה : 5989

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
איי קומפלקס פ.ר. בע"מ	אלי כהן 7 תל אביב	יוסי פז

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
13	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה		מהירות	לחץ	מהירות	לחץ
לוח חשמל לא מקבל מתח תקלה במערכת או במגענים של חברת חשמל או גנרטור יש צורך בחשמלאי לבדיקה מעמיקה. כמו כן בדריכה ידנית נוצר פיצוץ בווסת תדר 2 כרגע המספק נמצא למטה אין להרים. ווסת תדר 2 נמצא בתקלה. שני מפוחי דיחוס לא עובדים יש צורך בחשמלאי לבדיקה התקלות.					

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה		מהירות	לחץ	מהירות	לחץ



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

