

-undefined-undefined

תאריך הבדיקה : -undefined-undefined

שם הבודק : משה

מספר הזמנה : 6430

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
קלמנטינה ניהול בעמ	בניין 15 שפירא	גיל קלמנטינה

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
19	2	2	לא תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה		מהירות	לחץ	מהירות	לחץ
לא תקין תקלת ווסת חדר מדרגות 1, יש צורך בהתראת אש לבדוק מפוחים נכנסים לעבודה. החלפת נורות ומפסק בפנל כבאים, בגג בלוח החשמל יש לסדר מפסק דיחוס אחד שבור.					

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה		מהירות	לחץ	מהירות	לחץ
תקין					

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

