

12-12-2024

תאריך הבדיקה : 12-12-2024

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3814

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
וועד הבית שזר 12 נתניה	וועד הבית שזר 12 נתניה	שירן

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
18	2	2	לא תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
הבניין בעל 18 קומות 2 מפוחי עשן ממוקמים מחוץ לבניין בצד מערב וצד מזרח של הבניין נכנסים לעבודה בעת גילוי אש מפוח פינוי עשן צובאים שממוקם על הגג לא נכנס לעבודה יבש לבדוק					

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה ת.ד. 7680400 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

