

17-06-2026

תאריך הבדיקה : 17-06-2026

שם הבודק : משה

מספר הזמנה : 5989

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
איי קומפלוקס פ.ר. בע"מ	אלי כהן 5	יוסי פז

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
13	2	2	לא תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
לוח חשמל ללא מתח בעקבות מערכת תקולה או מגענים תקולה. אין פיקוד לדריכה של מגען חברת חשמל כמו כן מפסק גנרטור נמצא למטה. בדריכה ידנית מפוח דיחוס אחד לא עובד יש צורך בחשמלאי לבדיקה מעמיקה.					

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

