

תאריך: 25-02-2026

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 2934

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מלונות פאתל בע"מ	ירושלים, מלון בוטיק ירושלים פאתל	עבדו גוליס
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
200	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	6

ממצאי הבדיקה

הערות	סטטוס	סוג הבדיקה
	תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
	תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
	תקין	הפעלה מפאנל כבאים
	תקין	כיוון סיבוב
	תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
	תקין	תקינות מכנית

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 6	מינוס 1	12.56	9814
מפוח 3	קומה 1	4.78	6140
מפוח 2	קומה 1	5.87	6717
מפוח 1	קומה 1	8.90	15821
מפוח גג	קומה 1 קומה 2	6.78	5590
מפוח 8	גג	6.34	6710

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679