

תאריך: undefined-undefined

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6045

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
לביא רכבת קלה - הפעלה ותחזוקה בעמ	קו "השנאה" עין כרם ענתות, ירושלים	רונן

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
0	7	0

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	3

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	לא תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	לא תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	לא תקין	
כיוון סיבוב	לא תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	לא תקין	
תקינות מכנית	לא תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
אזור מחרטה 3 מפוחים עובדים במצב קבוע. כמו יש לבדוק פאנל כבאים שמעון תמפוחים.			

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

אזור דיפו משרדים גבעה הצרפתית..אזור מחרטה 3 מפוחים עובדים במצב קבוע. כמו יש לבדוק פאנל כבאים שמעון תמפוחים.



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679