

תאריך: 29-09-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3496

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
הייטואור משכנת האומה בעמ	ירושלים, יוסף בורג 6	גבי אוליאל

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
13000	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	4	9	9

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 8	מינוס 1	14	40000
מפוח אשפה	מינוס 1 יוסף בורג 12	4.2	95000
מבקר המדינה 5	מינוס 1	4	82000
מפוח 9	מינוס 1 שואב מינוס 2	4.2	68000
מפוח 10	מינוס 1 שואב מינוס 2	6.5	95111
מפוח 11	מינוס 1 שואב מינוס 2	5	84127
מפוח 6	מינוס 1 שואב מינוס 2	1.2	4000
מפוח 7	מינוס 1	11.5	29000
מפוח 20	מינוס 1 שואב מינוס 2	14	83000
אשפה אבא אבן 5	מינוס 1	2.58	11008
מפוח 22	מינוס 1 שואב מינוס 2	12	8400
מפוח 23	מינוס 1 שואב מינוס 2	3.25	89617
מפוח 25	מינוס 1 שואב מינוס 2	5.5	82111
מפוח 26	מינוס 1 שואב מינוס 2	6.2	78139
מפוח אשפה	מינוס 1 אבא אבן 7	5.5	47000
מפוח 29	מינוס 1 שואב מינוס 2	5	93111
מפוח 30	מינוס 1 שואב מינוס 2	2.96	95555
מפוח 31	מינוס 1 שואב מינוס 2	6.25	63281
מפוח 32	מינוס 1 שואב מינוס 2	4.2	35814
מפוח 33	מינוס 1 שואב מינוס 2	5.22	65222
מפוח 34	מינוס 1 שואב מינוס 2	3.25	58111
מפוח 35	מינוס 1 שואב מינוס 2	5.5	88999
מפוח 36	מינוס 1 שואב מינוס 2	3.96	88527
מפוח 37	מינוס 1 שואב מינוס 2	6.25	89327
4 מפוחי דחיפה	מינוס 2	5.14	51732

לסיכום**אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.**

הערות לסיכום בדיקה:

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

