

תאריך: 23-01-2024

מספר הזמנה: 1980

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
רמות ניהול בק טק בעמ	בק טק מחש	איציק אהרונוביץ
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
1800	2.3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	1	1

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
F1	גג	1100	6834
F1	מחש חדר חקירה 3	222	1250
F1	מחש משפטים רותם	780	4100
F1	מחש חדר 28 לנח חשמל משני	480	2920
F1	מחש חדר 18	387	2270
F1	מחש חדר 5	480	2600

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בתניין בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

ביניין נבנה בשנת 1997 יש צורך לבצע שינויי מבנה לשני פתחים ליד חדרים 18, 28



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי