

תאריך: 07-11-2023

מספר הזמנה: 1420

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
רום אגם ניהול	מתחם דונה ראש העין	רווית
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
13099	3	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	26	26

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
לא תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
הרצוג 1 מפוחי פינוי עשן מחסנים	מינוס 2 + 1	0	0
דוש קריאל 2 מפוחי פינוי עשן מחסנים	מינוס 2 + 1	0	0
גולדה מאיר 13	מינוס 2 + 1	0	0
דוש קריאל 4	מינוס 2 + 1	0	0
יפה ירקוני 14	מינוס 2 + 1	0	0
חיים הרצוג 3	מינוס 2 + 1	0	0
יפה ירקוני 16	מינוס 2 + 1	0	0

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק צחי