

תאריך: undefined-undefined

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 4035

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
היי טאוור אומאמי ניהול בע"מ	קרית אונו, יצחק נבון בניינים B+C+חניון משותף	עידן

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
200000	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איוורור	כמות מפותי יניקת עשן
2	0	0	32

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
L14-I16	מינוס 1	תקול	
L5-6 מפוחים	מינוס 1	תקול	

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

יש להסיר ווסתי מיהרו. כך שיעבוד בצורה תקינה



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679