

תאריך: 08-11-2023

מספר הזמנה: Suf5.3

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
צחק פסקריו ושות'	מגדלי הצעירים	ליאור
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
60000	4	5

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	23	12	5

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
Suf5.2	-5	כיוון סיבוב הפוך	כיוון סיבוב הפוך

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

Suf5.2 יש להפוך כיוון סיבוב



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

שם הבדוק -5-