

תאריך: 30-06-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6102

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
האוס קייר בע"מ	מאז"ה 63-65, תל אביב	שלומי כלף
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
200	3	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	2

ממצאי הבדיקה

הערות	סטטוס	סוג הבדיקה
	לא תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
	תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
	תקין	הפעלה מפאנל כבאים
	תקין	כיוון סיבוב
	תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
	תקין	תקינות מכנית

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1 צמוד ללוח מפוחים/	3.6	72300
מפוח 2	מינוס 1 חדר משאבות	6.4	66150

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

יש צורך לבצע התראת אש ולדעת קוד רכזת. לא ידוע לשלומי ולא לצוות הגילוי.



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679