

תאריך: 12-05-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 4580

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
שובל ניהול דרייב אין סנטר בע"מ	דרייב אין סנטר בע"מ	דודי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
10000	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	8

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	כניסה 2	10.7	56890
מפוח 2	מינוס 1	14	67908
מפוח 3	מינוס 1	9.7	68750
מפוח	מינוס 1	12	76100
מפוח	מינוס 1	5.90	78150
מפוח	מינוס 1	6.45	15890
מפוח	מינוס 1	7	19870

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679