

תאריך: 04-06-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6138

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
ניבר השקעות 2007 בעמ	יעקב פרי 13 רחובות בית שירה	חיים זילברצוויג
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
0	6	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	31

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	לא תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
לא תקין. בהתראת אש מפוחי חניון לא נכנס לעבודה. יש לבדוק עם הגילוי.			

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

מפוחי חניון בשעת התראת אש לא נכנס לעבודה. יש לבדוק עם הגילוי שיעבוד מפוחים דרך רכות בהתראת אש. דרך פנל כבאים תקין.



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679