

תאריך: 31-10-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 2678

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
דרך חדשה ניהול נכסים	האתרוג 86-74 שוהם	אבי דור

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
7700	3.5	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	3	11

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 4	כניסה להניון צד ימין	13.89	67900
מפוח 5	צד ימין כניסה	12.1	89154
מפוח 6	צד ימין כניסה	15.32	91500
חדר משאבות צריכה	בניין 5	3.11	5871
חדר משאבות צריכה	בניין 9	2.91	4109
חדר משאבות כיבוי אש וספרינקלרים	מינוס 1	4.70	4280
חדר משאבות צריכה	בניין 7	6.11	5190
מחסנים האתרוג 70	1	6.14	7000
מחסנים האתרוג 72	1	3.17	4500
מחסנים האתרוג 74	מינוס 1	4.94	5000
חדר משאבות צריכה	בניין 6	6.91	5000

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

יש להחליף 3 נורות חווי בארון לוח מפוחים



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679