

תאריך: 12-02-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3495

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
כרם ניהול נכסים	השוק 2 תא	קובי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2500	3	5

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	2	2

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	לא תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	לא תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	לא תקין	
כיוון סיבוב	לא תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	לא תקין	
תקינות מכנית	לא תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
---------	-------	--------------------	---------------------------

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

פנל כבאים אינו מתפקד , בנוסף לוח מפוחים אינו מגיב לפקודות יש לטפל בנושא באופן בהול ולדמן בדיקה חוזרת



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679