

תאריך: 18-12-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3887

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אר גי אל	ונטורה 3/5	גואד

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
400	4	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
2	0	0	8

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	לא קיים
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	6.8	65300
מפוח 2	מינוס 1	6.9	75400
מפוח 3	מינוס 1	7.6	63200
מפוח 4	מינוס 1	7.1	68400
מפוח 5	מינוס 2	7.4	63990
מפוח 6	מינוס 2	7.17	75320
מפוח 7	מינוס 2	7.9	75300

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:
טדסקי 4 מפוח התקלה..



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679