

תאריך: 30-08-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 0000

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נת"מ ניהול הייפורט שוהם בע"מ	הייפורט	לירון ק
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
17000	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	20

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפרח 1.7	מינוס 1	6.88	14666
מפרח 1.6	מינוס 1	5.99	19654
מפרח 1.4	מינוס 1	9.66	19872
מפרח 2.5.1	מינוס 1	9.77	15429
מפרח 2.4.1	מינוס 1	7.54	14621
2.3.1	מינוס 1	13	29731
מפרח 2.8	מינוס 1	10.88	18410
מפרח 2.7	מינוס 1	8.61	16741
מפרח 2.6	מינוס 1	9.99	22387
מפרח 1.9	מינוס 1	11.99	28614
מפרח 1.8	מינוס 1	6.90	23751
מפרח 2.5	מינוס 2	14.13	29994
מפרח 2.4	מינוס 2	14.98	23999
מפרח 2.3	מינוס 2	16.67	39333
מפרח 2.2	מינוס 2	12.77	26410
מפרח 2.1	מינוס 2	15	29641
מפרח 1.3	מינוס 1	16.89	44190
מפרח 1.2	מינוס 1	11.87	22888
מפרח 1.1	מינוס 1	6	28000

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפרחים

מספר מהנדס 44592679