

תאריך: undefined-undefined

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 3887

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אר גי אל	יצחק בן דור 1/3	גואד

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
5000	3	4

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
2	0	0	8

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	לא תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	לא קיים
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	5.5	58700
מפוח 2	מינוס 1	7.1	65000
מפוח 3	מינוס 1	7.2	67000
מפוח 4	מינוס 1	6.9	75320
מפוח 5	מינוס 1	7.1	69700
מפוח 6	מינוס 1	7.8	77400

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

יש צורך בניקוי חדרי מפוחים...שני מפוחים התקלה באזור יצחק בן דור 1..יש צורך בבדיקת חשמלאי



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679