

תאריך: 25-06-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6196

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
החברה למרכזי תרבות וספורט בת ים	בת ים, מנחם בגין 1	מור יוסף
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
400	3	0

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	3

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	לא תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	חדר כושר צפון	4.7	75300
מפוח 2	חדר כושר צפון דרום	5.2	6400
מפוח 3	חדר כושר פנים ליד לוח חשמל	4.2	78100
יש לגזור עשבים מחוץ לצפון. יש לדאוג לשליטה ידנית הפעלת מפוחים דרך הפנל. יש לדאוג לניתוק צד פנים ליד לוח חשמל שיבוצעו ניתוק מיזוג בשעת התראת אש			

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

יש לגזור עשבים מחוץ לצפון. יש לדאוג לשליטה ידנית הפעלת מפוחים דרך הפנל. יש לדאוג לניתוק צד פנים ליד לוח חשמל שיבוצעו ניתוק מיזוג בשעת התראת אש.



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679