

תאריך: 25-12-2024

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3867

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
וועד בנימין 3+5 נתניה	בנימין 3+5 נתניה	שירן דהן

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2980	4.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	6	6	6

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח בוסטר	מינוס 1	5.18	6390
מפוח בוסטר	מינוס 1	6.98	4190
מפוח בוסטר	מינוס 1	4.19	4444
מפוח בוסטר	מינוס 1	3.78	3387
מפוח בוסטר	מינוס 2	8.17	8912
מפוח בוסטר	מינוס 2	7.54	9165
מפוח שיחרור עשן	מינוס 1	14.91	58912
מפוח שיחרור עשן	מינוס 1	16	76130
מפוח שיחרור עשן	מינוס 1	14.90	55999
מפוח שיחרור עשן	מינוס 1	12.41	91238
מפוח שיחרור עשן	מינוס 1	10.81	71947
מפוח שיחרור עשן	מינוס 2	17	79134
מפוח מחסנים	1	3.12	2190

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679