

תאריך: -undefined-undefined-

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6210

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
רמות מ.א ניהול ותחזוקה(1993) בע"מ	פ"ת,הסיבים 30	רועי בורכוב

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
0	0	גג

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
2	0	0	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	לא תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	לא תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	לא תקין	
כיוון סיבוב	לא תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	לא תקין	
תקינות מכנית	לא תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	גג צד דרומי	12.5	27400
מפוח 2	גג צד דרומי	11	24000
מפוח 3	גג צד צפוני	8.7	22000
מפוח 4	גג צד צפוני	10.5	21700

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679