

תאריך: 30-08-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 0000

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נת"מ ניהול הייפורט שוהם בע"מ	הייפורט	לירון ק
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
17000	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	20

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1.7	מינוס 1	6.88	14666
מפוח 1.6	מינוס 1	5.99	19654
מפוח 1.4	מינוס 1	9.66	19872
מפוח 2.5.1	מינוס 1	9.77	15429
מפוח 2.4.1	מינוס 1	7.54	14621
2.3.1	מינוס 1	13	29731
מפוח 2.8	מינוס 1	10.88	18410
מפוח 2.7	מינוס 1	8.61	16741
מפוח 2.6	מינוס 1	9.99	22387
מפוח 1.9	מינוס 1	11.99	28614
מפוח 1.8	מינוס 1	6.90	23751
מפוח 2.5	מינוס 2	14.13	29994
מפוח 2.4	מינוס 2	14.98	23999
מפוח 2.3	מינוס 2	16.67	39333

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679