

תאריך: 26-04-2026

שם הבודק: מישה

מספר הבדיקה: 5739

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
האוס קייר בע"מ	עקיבא אריה 4, ת"א	שחר קובר
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
800	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	.	.	5

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מס' 3	מפלס עליון	4.5	2000
מס' 2	מפלס תחתון	3.7	1600
מס' 4	אוויר צח	10.4	4100
מס' 1	חדר משאבות	4.6	1900
מס' 5	גג	8.5	3500

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיזורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

יש לבצע היפוך פאזות במפוח הגג (שינוי כיוון סיבוב)



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679