

תאריך: 27-04-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 5899

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
רמות מודיעין	מודיעין, צלע ההר 47	דימה שפלב
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
1000	7	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	3	0	2

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
תריס פינוי עשן 10/10 סמ	כניסה 2 קומה 2	2.3	4100
פינוי עשן 10/10 סמ לובי		2.9	4700
מפוח בוסטר 1	חניה 35	לא תקין	
מפוח בוסטר 2	חניה 19	לא תקין	
חלונות לא תקין	כניסה 2 קומה 2.5		
מפוח 5	שוט אשפה	3.7	4400
מפוח חדר משאבות	חדר משאבות	3.2	3850
מפוח בוסטר 3	חניון	2.2	54200

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

שני מפוחי בוסטר לא תקינים..חלונות עשן 4 לא עובדים בכלל כניסה 2 קומה 2.5...41חלונות לא נפתחים בשעת שריפה רק ידני.



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679