

תאריך: 13-05-2026

שם הבודק: משה לוי

מספר הבדיקה: 4828

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

| שם לקוח                      | שם פרויקט                            | איש קשר     |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| תל אביב, הועד של ישה חפץ 2-4 | וועד ישה חפץ 2+4 הועד של ישה חפץ 2-4 | טל אדלשטיין |
| שטח החניון                   | גובה החניון במטר                     | כמות מלפסים |
| 900                          | 3.2                                  | 2           |

#### המערכות שנבדקו

| לוחות חשמל | כמות מפותי בוסטר | כמות מפותי איורור | כמות מפותי יניקת עשן |
|------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | 0                | 0                 | 6                    |

#### ממצאי הבדיקה

| סוג הבדיקה                       | סטטוס   | הערות |
|----------------------------------|---------|-------|
| הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש  | תקין    |       |
| פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל | תקין    |       |
| הפעלה מפאנל כבאים                | לא תקין |       |
| כיוון סיבוב                      | תקין    |       |
| כמויות החלפת אוויר בחניון        | תקין    |       |
| תקינות מכנית                     | תקין    |       |

## המערכות שנבדקו

| שם מפוח | מיקום   | מהירות אוויר (m/s) | ספיקה (m <sup>3</sup> /h) |
|---------|---------|--------------------|---------------------------|
| מפוח 1  | מינוס 1 | 3.78               | 19800                     |
| מפוח 2  | מינוס 1 | 8.90               | 19180                     |
| מפוח 3  | מינוס 2 | 7                  | 54100                     |
| מפוח 4  | מינוס 2 | 5.19               | 61865                     |
| מפוח 5  | מינוס 2 | 8                  | 32977                     |
| מפוח 6  | מינוס 6 | תקול עקב ווסת תקול |                           |

## לסיכום

**אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.**

הערות לסיכום בדיקה:

פנל כבאים עובד חלקית מפעיל רק מפוח . יש לבצע ניקוי בחדרי מפוחים . ווסת לא תקין . חדרי מכונות יש להוציא משם ציוד . יש להחליף מתגים שבורים



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679