

תאריך: 27-04-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 4204

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אור יהודה, חרמון 7,9,11	אור יהודה, חרמון 7,9,11	אופיר יצחקיאן

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
12000	3	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	4	1	4

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
A4 בוסטר	מינוס 1 חניה 48	12.89	87190
F9 בוסטר חניה 73	מינוס 1	12	65190
מפוח עשן F4	מינוס 1 חניה 30	17.9	89100
מפוח עשן F5	מינוס 1 חניה 75	18	89111
מפוח F5 בוסטר	מינוס 2	12	54114
מפוח בוסטר A1	מינוס 2	7.90	56184
מפוח עשן 3	מינוס 2 חניה 39	18	89120
מפוח 1 החדרת אוויר צח לא תקין	מינוס 2		
מפוח 2	מינוס 2 חניה 3	18.90	97650

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

יש להקפיד להחליף סוללות אחת לשנה



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679