

תאריך: 21-12-2025

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 5228

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
הראל ניהול אחזקת מבנים	התקווה 27 גני תקווה	מימון דיין
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
17160	3.5	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	10

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח sh5	מינוס 1	5.1	30000
מפוח 4	מינוס 1	4.7	28900
מפוח 3	מינוס 1	4.9	35400
מפוח 2	מינוס 1	5.3	36470
מפוח 1	מינוס 1	4.54	26720
מפוח חדר משאבות	מינוס 1	4.8	32100
מפוח 6	מינוס 1	4.6	29410
מפוח 7	מינוס 1	4.8	32400
מפוח 8	מינוס 1	5.2	36400
מפוח 9	מינוס 1	4.75	37800
מפוח 10	מינוס 1	4.65	34200

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

יש לפנות אשפה בצד צפון...הלכלוך יכנס למפוח חיסכון לנזק



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679