

תאריך: 07-09-2026

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 4740

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
בית רמפ"א הרטום 12	הרטום 12	מאיר אסולין
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
3000	4	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	14	0	5

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוחי בוסטר לא נכנסו לעבודה גילוי אש יש לטפל			

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

בנוסף יש לשים רשתות חיצוניות על הפוחי עשן



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679