

תאריך: 09-08-2026

שם הבודק: אילן דאי

מספר הבדיקה: 6207

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נת"מ ניהול בניין טויוטה בעמ	נת"מ ניהול בניין טויוטה בעמ	זקי מכלוף
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
12000	3.2	4

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	7

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	11.5	49,73
מפוח חניון 2	מינוס 2	8	3720
מפוח חניון 3	מינוס 3	8.5	3700
עד כאן יציאות ברמפה	מינוס 1	19	8300
מפע 2		17.8	7800
מפע 6		15.3 ,	6100
מפע 8		12	6214

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679