

תאריך: 03-08-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 5844

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
פיתרית 2019 אחזקות בע"מ	הרצל 59 רמלה	מרדכי פיתרית
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
7000	4.5	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	9

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	לא תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	לא תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	ירידה חניון	6.5	42100
מפוח 2	ירידה מינוס 1	4.2	24300
מפוח 3	מינוס 1 ירידה	3.9	36400
מפוח 4	מינוס 2	3.6	63000
מפוח 5	מינוס 2	6.5	25400
מפוח 6	מינוס 2	3.6	67000
מפוח 7	מינוס 2	4.8	72300
מפוח 8	מינוס 3	6.5	54000
מפוח 9	מינוס 3	7.8	65300

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

המפוחים נבדקו ידנית. יש לבדוק בהתראת אש תקינות. כמו כן לא קיים פנל כבאים.



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679