

תאריך: undefined-undefined

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 5989

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
איי קומפלקס פ.ר. בע"מ	אלי כהן 5-7, תלאביב	יוסי פז

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
600	3.5	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	5

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	לא תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	לא תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	לא תקין	
כיוון סיבוב	לא תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	לא תקין	
תקינות מכנית	לא תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
---------	-------	--------------------	---------------------------

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

פנל כבאים לא תקין מקבל פקודה אחת להפעיל את כל הטיפולים. יש צורך בהפרדה כמו שנמצא ולא עובד. כמו כן בהפעלה מפוח שחרור עשן אחד לא מחובר סוף חניון. בהתראת אש 3 מפוחי חניון לא נכסים לעבודה. ורק שנים במחסנים עובדים. כמו יש לפנות ציוד מחזורי מפוחים.



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679