

תאריך: 15-12-2023

מספר הזמנה: 2224

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אר גי אל אם ישראל	יצחק בן דור 3	דודו ביטון
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
3000	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	7

ממצאי הבדיקה

לא תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
לא תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
לא תקין	הפעלה מפאנל כבאים
לא תקין	כיוון סיבוב
לא תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
לא תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
---------	-------	--------------------	---------------------------

לסיכום

אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

חניון יצחק בן דור 21 הווסת אינו תקין , בנוסף קיימים בתוך המבנה מחסנים שנבנו בצורה לא חוקית יש לפרק את המחסנים . למען בטיחות הדיירים.



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבודק אפי אליהו