

תאריך: 24-12-2023

מספר הזמנה: 1881

הנדון : בדיקת מפותי פיגוי עשן בחניון

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
דיור מוגן פאלאס	דיור מוגן פאלאס מודיעין	עינת פוקס
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
8000	3.5	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	5	0	10

ממצאי הבדיקה

תקין	הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש
תקין	פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל
תקין	הפעלה מפאנל כבאים
תקין	כיוון סיבוב
תקין	כמויות החלפת אוויר בחניון
תקין	תקינות מכנית

[המערכות שנבדקו](#)

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
H-sm-1	-1	2860	15800
H-sm-2	-1	2141	13272
H-sm-3	-1	1675	8342
H-sm-4	-1	2268	12325
H-sm-5	-1	2348	13583
H-sm-6	-1	2341	12478
H-sm-7	-1	2732	13202
H-sm-8	-1	6850	11200
H-sm-9	-1	1530	9600
H-sm-10	-1	1500	8100

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679

שם הבדוק 1-