

15-07-2026

תאריך הבדיקה: 15-07-2026

הבודק : אילן דאי

מספר הזמנה : 6235.

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
אריאל שופ סטריט מול ניהול	סטריט מול דמת ישי	ענת פרץ

כמות גלאים	בקרת מבנה
21	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

הרכות לא מגיבה לקריאות CO קיימים 8 רגשים תקולים המערכת הותקנה לפני עשור וחיי מדף של מערכת זה בין 7-10 שנים לאור תוצאות הבדיקה ההמלצה הגורפת היא החלפת מערכת

מהנדס בודק

מספר 44592679

