

13-05-2026

תאריך הבדיקה: 13-05-2026

הבודק : משה לוי

מספר הזמנה : 4828

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתם ניהול הרב כהנמן 111	הרב כהנמן 111	משה סירוטה

כמות גלאים	בקרת מבנה
12	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

חובה להחליף סוללות ברגשים !

מהנדס בודק

מספר 44592679

