

30-12-2025

תאריך הבדיקה: 30-12-2025

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5428

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
חנית קידר	חנקין 43	חנית קידר

כמות גלאים	בקרת מבנה
5	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

גלאי CO לא נכנסים לפעולה לאחר הזרמת גז יעודי ישנה תקלה בלוח המפוחים יש לבצע בדיקה ע"י בודק מוסמך

מהנדס בודק

מספר 44592679

