

28-10-2025

תאריך הבדיקה: 28-10-2025

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 5220

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
רונימור	אור יהודה, שדירות אריאל שרון 3 טרמינל פארק	ליבנת אט

כמות גלאים	בקרת מבנה
42	קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
אפט	PPM 0.0	PPM 0.0
רגישות	PPM 300.0	PPM 100.0

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

מהנדס בודק

מספר 44592679

