

16-07-2025

תאריך הבדיקה: 16-07-2025

הבודק : משה

מספר הזמנה : 4748

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
היטאואר ניהול- בלו	היטאואר בלו מתחם א	יוסי סגל

כמות גלאים	בקרת מבנה
56	קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפט
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה תקינה:

הערות:

יש ווסתים תקולים שאינם מעננים את כל המפוחים המוגדרים לעבודה

מהנדס בודק

מספר 44592679

