

תאריך: 23-10-2023

שם לקוח: רום א.ג.מ ניהול ואחזקת מבנים בעמ

שם פרויקט: כעכע

איש קשר: כעכע

תעודת בדיקה למערכת CO

תאריך בדיקה: 23-10-2023

כמות גלאים: 30

בקרת מבנה:

לא קיימת

גלאים שנמצאו לא תקינים

מספר גלאי	מפלס	כתובת
16	1-	
23	2-	

להלן תוצאות הבדיקה

המערכת נבדקה ונמצאה תקינה

פיקוד רכות מול מפותחי איורור: תקין

הערות

צחיחי

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים הבאים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה			
גז מטרה	ריכוז הכז	גז אפס	ריכוז הגז
חד תחמוצת הפחמן	PPM 100.0	אוויר	PPM 0.0

שם מבצע הבדיקה: עיעי



בדיקת CO

מספר מהנדס 44592679

