

29-09-2024

תאריך הבדיקה: 29-09-2024

הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3383

**הנדון : תעודת בדיקה למערכת CO**

| שם הלקוח                                                         | שם פרויקט                                                        | איש קשר |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| קניון עזריאלי רמלה - רמלה, קבוץ<br>גלויות 34,34 - בדיקת מערכת CO | קניון עזריאלי רמלה - רמלה, קבוץ<br>גלויות 34,34 - בדיקת מערכת CO | רונן    |

| כמות גלאים | בקרת מבנה |
|------------|-----------|
| 10         | לא קיימת  |

| תוצאת הבדיקה                | שם בודק |
|-----------------------------|---------|
| המערכת נבדקה ונמצאה : תקינה | אפי     |

**אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים :**

| נתוני גלאי |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| קריאה      | גז        |           |
| אפס        | PPM 0.0   | PPM 0.0   |
| רגישות     | PPM 300.0 | PPM 100.0 |

**נתוני בדיקה :**

| גז מטרה         | ריכוז הגז מקסימום | גז אפס | ריכוז הגז מינימום |
|-----------------|-------------------|--------|-------------------|
| חד תחמוצת הפחמן | PPM 100.0         | אזיר   | PPM 0.0           |

**הערות :**

מהנדס בודק

מספר 44592679





## **אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ**

[Office@optimum-ltd.co.il](mailto:Office@optimum-ltd.co.il) רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

